

四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（2025年第二季度）

考评单位：四川大垫高速公路有限责任公司

| 序号 | 项目名称             | 标段类型 | 标段类别<br>(施工、设计、监<br>理、试验检测) | 标段<br>名称 | 合同金额<br>(万元) | 承包企业              | 失信行为代码/扣分                | 失信行为描述                                                                   | 综合<br>得分 |
|----|------------------|------|-----------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 大竹至垫江高速公路（四川境）项目 | 勘察设计 | 勘察设计单位                      | A标       | 6139.6054    | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | GLSJ2-4-7                | 对批复意见或审查意见的技术方案未落实（-5）                                                   | 95       |
| 2  |                  | 非施工  | 监理单位                        | JL1      | 2752.3155    | 四川省公路院工程监理有限公司    | JJX101013                | 1.未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的（-5）                                    | 95       |
| 3  |                  |      | 试验检测单位                      | SY1      | 1795.1956    | 四川济通工程试验检测有限公司    | JJC201015<br>JJC201016   | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的（-2）<br>试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)（-3） | 95       |
| 4  |                  |      |                             | ZXSY1    | 274.3365     | 四川公路工程咨询监理有限公司    | JJC201016                | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)（-3）                           | 97       |
| 5  |                  | 施工   | 施工单位                        | TJ1      | 184034.4630  | 四川省交通建设集团有限责任公司   | GLSG2-3-19<br>GLSG2-3-20 | 1.施工现场管理混乱（-2）<br>2.内业资料不全或不规范（-1*2）                                     | 96       |
| 6  |                  |      |                             | TJ3      | 153895.5135  | 四川川交路桥有限责任公司      | GLSG2-3-19<br>GLSG2-3-20 | 1.施工现场管理混乱（-2）<br>2.内业资料不全或不规范（-1）                                       | 97       |
| 7  |                  |      |                             | ZCB1     | 427426.1819  | 四川省交通建设集团有限责任公司   |                          |                                                                          | 96.5     |
| 8  |                  |      |                             | TJ2      | 149989.8681  | 四川公路桥梁建设集团有限公司    | GLSG2-3-19<br>GLSG2-3-20 | 1.施工现场管理混乱（-2）<br>2.内业资料不全或不规范（-1*3）                                     | 95       |
| 9  |                  |      |                             | ZCB2     | 149989.8681  | 四川公路桥梁建设集团有限公司    |                          |                                                                          | 95       |

制表：胡月

联系电话：13551045324