

## 四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（2025年第三季度）

考评单位：四川大垫高速公路有限责任公司

| 序号 | 项目名称             | 标段类型 | 标段类别<br>(施工、设计、监<br>理、试验检测) | 标段<br>名称 | 合同金额<br>(万元) | 承包企业              | 失信行为代码/扣分                                     | 失信行为描述   | 综合<br>得分                           |
|----|------------------|------|-----------------------------|----------|--------------|-------------------|---|--|------------------------------------|
| 1  | 大竹至垫江高速公路（四川境）项目 | 勘察设计 | 勘察设计单位                      | A标       | 6139.6054    | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 1. GLSJ2-3-2<br>2. GLSJ2-3-3                  | 1. 因自身原因未按合同约定开展外业工作或因自身原因提交外业成果的时间不满足合同规定或设计要求（-2），设计巡查未开展；<br>2. 因勘察设计进度原因，引起项目推迟开工（-2），线外排水图纸迟迟未提供。   | 96                                 |
| 2  |                  | 非施工  | 监理单位                        | JL1      | 2752.3155    | 四川省公路院工程监理有限公司    | 1. JJX101009<br>2. JJX101013                  | 1. 将不合格的工程、工序、建筑材料、建筑构配件或设备按照合格签字的（-3）<br>TJ1标K4+750涵洞漏水，TJ2标平台截水沟断面尺寸不满足规范要求；<br>2. 未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的（-2）；                          | 95                                 |
| 3  |                  |      | 试验检测单位                      | SY1      | 1795.1956    | 四川济通工程试验检测有限公司    | 1. JJC201007<br>2. JJC201011                  | 1. 未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的，省站土工布及集团半年粉煤灰检查均不合格（-2）；<br>2. 评价期内，持证人员数量达不到相应等级要求，三名试验员不在岗（-3）   | 95                                 |
| 4  |                  |      |                             | ZXSY1    | 274.3365     | 四川公路工程咨询监理有限公司    | 1. JJC201007<br>2. JJC201016                  | 1. 未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的，省站土工布及集团半年粉煤灰检查均不合格（-2）；<br>2. 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章）（-3），TJ2标土工布7.21日自检外委报告确认不及时，10月省站检查结果出具不合格才知道； | 95                                 |
| 5  |                  |      | 施工                          | 施工单位     | TJ1          | 184034.4630       | 四川省交通建设集团有限责任公司                               | 1. GLSG2-3-4   | 1. 针对雨季施工措施不到位，导致结构物工程整体进度滞后严重（-2） |
| 6  |                  | TJ3  |                             |          | 153895.5135  | 四川川交路桥有限责任公司      | 1. GLSG2-2-7<br>2. GLSG2-3-20<br>3. GLSG2-3-8 | 1. 地质工程师未到场（-0.2）<br>2. 内业资料不全或不规范，隐蔽工程资料未及时更新（-1）<br>3. 不按施工技术标准、规范施工，一工区路基填筑出现超粒径、不规范台阶等问题（-1）   | 97.8                               |
| 7  |                  | ZCB1 |                             |          | 427426.1819  | 四川省交通建设集团有限责任公司   |   |  | 97.9                               |
| 8  |                  | TJ2  |                             |          | 149989.8681  | 四川公路桥梁建设集团有限公司    | 1. GLSG2-3-3<br>2. GLSG2-3-20                 | 1. 原材质量保证体系不健全，上级单位抽检多次发现原材料不合格的情况（-3）<br>2. 内业资料严重滞后，难以匹配现场进度（-1*3）   | 94                                 |
| 9  |                  | ZCB2 |                             |          | 149989.8681  | 四川公路桥梁建设集团有限公司    |   |  | 94                                 |

制表：胡月

联系电话：13551045324

