

四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（2025年第四季度）

考评单位：四川大垫高速公路有限责任公司

| 序号 | 项目名称 | 标段类型 | 标段类别 (施工、设计、监 理、试验检测) | 标段 名称 | 合同金额 (万元) | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 综合 得分 |
|----|------------------|------|-----------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------------|--|---|
| 1 | 大竹至垫江高速公路（四川境）项目 | 勘察设计 | 勘察设计单位 | A标 | 6139.6054 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 1. GLSJ2-3-2 2. GLSJ2-3-3 | 1. 因自身原因未按合同约定开展外业工作或因自身原因提交外业成果的时间不满足合同规定或设计要求（-2），设计巡查未开展； 2. 因勘察设计进度原因，引起项目推迟开工（-4），变更图纸迟迟提供缓慢、检修道栏杆图纸未提供。 | 94 |
| 2 | | 非施工 | 监理单位 | JL1 | 2752.3155 | 四川省公路院工程监理有限公司 | 1. JJX101018 2. JJX101022 | 1. 未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的（-4），副总监、材试专监变更手续滞后； 2. 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的（-1），无水准仪。 | 95 |
| 3 | | | 试验检测单位 | SY1 | 1795.1956 | 四川济通工程试验检测有限公司 | 1. JJC201014 | 1. 试验检测设备未按规定检定校准（-2）。 | 98 |
| 4 | | | | ZXSY1 | 274.3365 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | 1. JJC201010 2. JJC201011 | 1. 试验检测机构的重要变更未在规定期限内办理变更手续（-5）； 2. 评价期内，持证人数达不到相应等级要求（-3）。 | 92 |
| 5 | | | 施工 | 施工单位 | TJ1 | 184034.4630 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 1. GLSG2-3-16 2. GLSG2-3-20 | 1. 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大，二衬砼表面蜂窝麻面（-2*2）； 2. 内业资料不全或不规范（-1*3）。 |
| 6 | | TJ3 | | | 153895.5135 | 四川川交路桥有限责任公司 | 1. GLSG2-3-20 2. GLSG2-5-29 | 1. 内业资料不全或不规范（-1）； 2. 施工现场防护不到位，存在安全隐患（-1）。 | 98 |
| 7 | | ZCB1 | | | 427426.1819 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | | | 95.5 |
| 8 | | TJ2 | | | 149989.8681 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 1. GLSG2-3-16 2. GLSG2-3-3 | 1. 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大，盖梁、墩柱砼表面蜂窝麻面（-2） 2. 原材料质量保证体系不健全，上级单位抽检多次发现原材料不合格的情况（-3） | 95 |
| 9 | | ZCB2 | | | 149989.8681 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 1. GLSG2-3-16 2. GLSG2-3-3 | | 95 |

制表：胡月

联系电话：13551045324

